

สรุปรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR)  
สำหรับการซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๙๒๑๘

ด้วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข สำนักปลัดฯ มีความประสงค์ที่จะขอซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๑๘ กาญจนบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙ ๕๘ ๐๐๐๒ เพื่อใช้ในการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยวิธีจัดจ้างเฉพาะเจาะจง

๑.ความเป็นมา

ด้วยรถดูดสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ Hino หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๙๒๑๘ กาญจนบุรี ใช้ในกิจการของสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย ในด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยประกอบกับรถดูดสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ Hino หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๑๘ กาญจนบุรี ที่ใช้งานมานานทำให้ถึงรองรับสิ่งปฏิกูล และครีซ เสื่อมสภาพลงตามการใช้งานและจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ

๒.วัตถุประสงค์


๑.เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมให้รถอยู่ในสภาพที่ปกติ พร้อมใช้งานในการให้บริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อพลอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๑.เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพค้าขายพัสดุและวัสดุที่จะจัดซื้อ
- ๒.ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ถูกทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๔.คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๘๓๖๖ กาญจนบุรี ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติดังเดิม

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำรายละเอียด  
(นางสาวทักษิณี นุญประกอบ)